

303

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

303F

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود».
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تمددی) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید (کد ۲۳۲۱)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	شماره نا
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی - آنالیز شکل دادن فلزات - متابولری در تولید)	۴۵	۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حلبی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

ریاضیات مهندسی:

$$-\pi < x < \pi \quad |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} \quad -\pi < x < \pi \quad x = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \quad 1$$

آنگاه سری فوریه مثلثاتی تابع $f(x)$ کدام است؟

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi < x \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad 1$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad 2$$


$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad 3$$

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad 4$$

برای تابع نشان داده شده در شکل، چنانچه نمایش انتگرال فوریه آن را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega$$

آنگاه حاصل انتگرال $\int_0^\infty [A(\omega)]^2 d\omega$ کدام است؟



۱

$\frac{2}{3\pi}$ ۲

$\frac{2}{3}$ ۳

$\frac{2\pi}{3}$ ۴

$$I = \int_0^\infty f(x) \sin^r x dx \text{ کدام است؟} \quad \text{آنگاه } f(x) = \int_0^\infty \frac{\omega}{1+\omega^r} \sin \omega x d\omega \quad \text{اگر} \quad -3$$

$$\frac{3\pi}{5} \quad (2)$$

$$\frac{3\pi}{10} \quad (1)$$

$$\frac{8\pi}{25} \quad (4)$$

$$\frac{5\pi}{12} \quad (3)$$

معادله دیفرانسیل با مشتقهای جزئی $u_{xx} + u_{yy} + u_y - u = 0$ در داخل مستطیل $a < x < b$ و $0 < y < 1$ به همراه شرایط مرزی $u(x, 0) = 0$ و $u(a, y) = 0$ داده شده است. اگر برای این مستعلمه

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k u_k(x, y) \quad \text{کدام است؟}$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b+a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^r)}}{2} \quad (1)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+\alpha_k^r}}{2} \quad (2)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b+x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^r)}}{2} \quad (3)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b+x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^r)}}{2} \quad (4)$$

برای حل مستعلمه مقدار مرزی غیرهمگن داده شده با شرایط اولیه و مرزی همگن به صورت زیر:

$$\begin{cases} \frac{\partial^r u}{\partial x^r} + (1-x) \sin t = \frac{\partial u}{\partial t}, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = u(x, 0) = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \end{cases}$$

می‌توان از بسط فوریه به صورت زیر استفاده نمود.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(t) \sin(n\pi x), \quad F(x, t) = (1-x) \sin t = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin(n\pi x)$$

کدام یک از عبارتهای زیر صحیح است؟

$$u'_n(t) - n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (1)$$

$$u'_n(t) - n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\pi \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (2)$$

$$u'_n(t) + n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\pi \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (3)$$

$$u'_n(t) + n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (4)$$

-۶ مسئله مقدار اولیه $y(x,0) = e^{-|x|}$, $\frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = 0$ با شرایط اولیه $t > 0$, $-\infty < x < \infty$, $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = e^t \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ با

فرض آن که پاسخ مسئله به شکل $y(x,t) = \int_0^\infty [a(\omega) \cos(\omega x) + b(\omega) \sin(\omega x)] \cdot \cos(\omega c t) d\omega$ باشد، آنگاه $a(\omega)$ و $b(\omega)$ کدام است؟

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, \quad a(\omega) = 0 \quad (1)$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, \quad b(\omega) = 0 \quad (2)$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, \quad b(\omega) = 0 \quad (3)$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, \quad a(\omega) = 0 \quad (4)$$

-۷ به ازای کدام ثابت‌های γ معادله دیفرانسیل با مشتق‌ات جزئی $w = 0$ دارای جواب کراندار غیر صفر

به صورت $w(x,y) = F(x)G(y)$ در تمام ربع اول صفحه xy می‌باشد؟

$$\gamma > 0 \quad (1) \quad \gamma < 0 \quad (2)$$

$$(3) \text{ مسئله جواب ندارد} \quad \forall \gamma \in \mathbb{R} \quad (4)$$

-۸ اگر $z = x + iy$ عدد مختلط باشد، آنگاه $\operatorname{Im}\left(\frac{z}{\pi}, \cosh z\right)$ کدام است؟ (قسمت موهومی)

$$\frac{x}{\pi} \cosh x \cos y - \frac{y}{\pi} \sinh x \sin y \quad (1)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (2)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \cos y + \frac{y}{\pi} \cosh x \sin y \quad (3)$$

$$-\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (4)$$

-۹ اگر $\operatorname{Im}(\operatorname{Log} \frac{z-1}{z+1}) = c$ (قسمت موهومی) و c ثابت و مخالف صفر باشد، آنگاه بیان این معادله بر حسب x و y کدام است؟

$$x^2 + (y - \cot c)^2 = 1 \quad (1)$$

$$x^2 + (y - \tan c)^2 = \frac{1}{\cos^2 c} \quad (2)$$

$$x^2 + (y - \cot c)^2 = \frac{1}{\sin^2 c} \quad (3)$$

$$x^2 + (y - \tan c)^2 = \tan^2 c \quad (4)$$

- ۱۰- حداقل مقدار $|e^{rz-i}|$ در ناحیه $|z| \leq \frac{1}{r}$ کدام است؟

- ۱) ۱
۲) e^r
۳) e^{-r}
۴) $\frac{1}{e^r}$

- ۱۱- تصویر نیم صفحه سمت چپ محور موهومی تحت نگاشت $w = \tanh z$ ، کدام است؟

- (۱) نیم صفحه سمت راست محور موهومی
(۲) نیم صفحه پایینی محور حقیقی
(۳) نیم صفحه بالایی محور حقیقی
(۴) نیم صفحه چپ محور موهومی

- ۱۲- اگر $f(z)$ یک تابع تام (در کل صفحه مختلط تحلیلی)، $|f(z) + i - z^r| \leq 2$ و $f(0) = 1$ ، برای هر $z \in \mathbb{C}$ ، که در

- آن $i = \sqrt{-1}$ ، آنگاه مقدار $f(2)$ کدام است؟
- (۱) صفر
(۲) i
(۳) ۲
(۴) ۵

- ۱۳- در بسط تیلور تابع $f(z) = z \sin z$ حول i (ضرب $(z-i)^5$) کدام است؟

- (۱) $\frac{i}{5!}(\sinh 1 + 5 \cosh 1)$
(۲) $\frac{i}{5!}(\cosh 1 + 5 \sinh 1)$
(۳) $\frac{i}{5!}(\sinh 1 + \cosh 1)$
(۴) $\frac{i}{5!}(\cosh 5 + \sinh 5)$

- ۱۴- اگر C مربع 4×4 پیموده شده در جهت مثلثاتی باشد، آنگاه مقدار انتگرال $\oint_C \frac{z}{1+e^z} dz$ کدام است؟

- ۱) ۰
۲) $2\pi i$
۳) $4\pi i$
۴) $4\pi i$

۱۵- اگر تابع مختلط $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$ در طوق $\delta > 0$ ، باشد و قرار $1 - \delta < |z| < 1 + \delta$ ، آنگاه بیان c_n بر حسب $F(\theta)$ کدام است؟

$$F(\theta) = f(e^{i\theta}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{im\theta} \quad \text{دھیم}$$

$$c_n = \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} F(\theta) d\theta \quad (1)$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} F(\theta) d\theta \quad (2)$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} F(\theta) d\theta \quad (3)$$

$$c_n = 0 \quad (4)$$

آنالیز شکل دادن فلزات:


۱۶- برای ماده الاستیک - کاملاً پلاستیک، بازگشت فنری با کدام مورد تناسب ندارد؟

- (۱) زاویه خم
 (۲) نسبت شعاع انحنای به ضخامت قطعه
 (۳) نسبت تنش سیلان به مدول الاستیک
 (۴) نسبت تنش نهایی به تنش تسليم

۱۷- در یک فرایند اکسیژن بدون اصطکاک، با فرض عدم کرنش سختی، اگر $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.5$ و استحکام برشی $k = 200 \text{ MPa}$ باشد، فشار لازم عملیات با استفاده از روش کار ایدئال و معیار فون میسز برای کرنش مؤثر، چند مگاپاسکال خواهد بود؟

- (۱) ۱۰۰
 (۲) ۲۰۰
 (۳) ۳۰۰
 (۴) ۴۰۰

۱۸- براساس میدان تغییر شکل زیر، مقدار فشار بدون بعد $\left(\frac{P}{2K}\right)$ لازم برای انجام عملیات، چه میزان است؟ (فرض کنید سطح AB بدون اصطکاک است.)



- (۱) $\frac{10}{\sqrt{3}}$
 (۲) $\frac{5}{\sqrt{3}}$
 (۳) ۲
 (۴) ۳

-۱۹ در کدام فرایند، امکان ایجاد کاهش سطح مقطع بیشتری برای جنس، دما و نوخ کرنش برابر، وجود دارد؟


(۲) فورج قالب بسته

(۴) نورد

(۱) اکسیژن میله

(۳) کشش

-۲۰ در شکل زیر، وضعیت‌های شکل‌دهی به ترتیب صعودی، کدام است؟



(۱) کشش دوچهته متعادل - ۲ - کرنش صفحه‌ای - ۳ - برش خالص - ۴ - کشش تک‌جهته

(۲) ۱ - کشش دوچهته متعادل - ۲ - برش خالص - ۳ - کرنش صفحه‌ای - ۴ - کشش تک‌جهته

(۳) ۱ - کشش دوچهته متعادل - ۲ - کرنش صفحه‌ای - ۳ - کشش تک‌جهته - ۴ - برش خالص

(۴) ۱ - کرنش صفحه‌ای - ۲ - کشش تک‌جهته - ۳ - برش خالص - ۴ - کشش دوچهته متعادل

-۲۱ در رابطه با تحلیل کران بالا، گزینه صحیح کدام است؟

(۱) در این روش، مقدار نیرو از مساوی قراردادن نرخ انرژی مصرفی در داخل ماده (با فرض یک میدان تغییر مکان) با نرخ کار اعمالی، به دست می‌آید و هیچ توجهی به روابط تعادل درون قطعه نمی‌گردد.

(۲) در تلاش برای دست‌یافتن به تصور واقع‌بینانه‌تری از سیلان ماده در تحلیل تغییر شکل فلزات و اعمال روابط تعادل، تحلیل کران بالا ارائه می‌گردد.

(۳) در این روش فرض بر آن است که کل کار صورت گرفته به وسیله نیروهای اعمالی صرف تغییر شکل پلاستیک قطعه می‌شود و مفید است.

(۴) در این روش بر ارضای معیار تسلیم و روابط تعادل تمرکز دارند و تغییر شکل اضافی جسم (برش داخلی) در خلال فرایند را در نظر نمی‌گیرند.

-۲۲ کوشش حدی در حالت کشش دو محوری یکسان با فرض تنش صفحه‌ای در حالی که معادله کار سختی به گونه زیر

در نظر گرفته شود: کدام است؟ A و B ٹوابت مربوط به جنس ماده تراکم‌ناپذیر هستند. از معیار فون میسر

$$\bar{\sigma} = A(B + \bar{\varepsilon})^n$$

$$2n - A \quad (1)$$

$$2n - B \quad (2)$$

$$n - A \quad (3)$$

$$n - B \quad (4)$$

- ۲۳- اگر رابطه کار سختی در ماده‌ای به صورت $\bar{\sigma} = k\bar{\epsilon}^n$ باشد، در فرایند کششی سیم با بازده 6° درصد و

$$\sigma_d = \frac{1}{\eta} \int \bar{\sigma} d\bar{\epsilon}$$

σ_d : تنش لازم برای انجام فرایند و 6° راندمان (بازده) می‌باشد.

(۱) ۰/۲۵

(۲) ۰/۵

(۳) ۰/۷۵

(۴) ۱

- ۲۴- در شکل‌دهی فلزات، در مورد هر یک از روش‌های آنالیز، گزینه صحیح تر را انتخاب کنید؟

(۱) در روش قاچی (Slab Method) اثرات اصطکاک تنها در روابط تعادل نیروی اثر داده می‌شود و این روش تنها مناسب برای مسائل کرش مسأله‌ای است.

(۲) روش کار ایدئال (Ideal Work) حداقل انرژی مورد نیاز برای تغییر شکل را با در نظر گرفتن میدان سرعت تعیین می‌کند.

(۳) روش میدان خطوط لغزش (Slip Line Field) مبتنی بر روابط تعادل بوده و از آن میدان سرعت به دست نمی‌آید.

(۴) روش کران بالا (Upper Bound) مبتنی بر میدان سرعت بوده و در آن روابط تعادل لحاظ نشده است.

- ۲۵- در رابطه با میدان خطوط لغزش (خطوط α و β) و شرایط مرزی در آنالیز شکل‌دهی فلزات، گزینه نادرست کدام است؟

(۱) هرگاه یک خط α بین دو خط β مستقیم باشد، تمام خطوط α مابین این دو خط β مستقیم خواهد بود.


(۲) خطوط α و β سطوح آزاد (free surface) را تحت زاویه 45° قطع می‌کنند.

(۳) میدان خطوط مستقیم همواره نشان‌دهنده سیستم تنش یکنواخت می‌باشد.

(۴) خطوط α و β سطوح با اصطکاک چسبنده را تحت زاویه 60° قطع می‌کنند.

- ۲۶- در یک فرایند اکستروژن کرش مسأله‌ای بدون اصطکاک با هندسه و الگوی تغییر شکل (مطابق شکل زیر) با

استفاده از روش کران بالا نسبت $\frac{P_e}{2K}$ فشار اکستروژن و K استحکام برشی ماده برابر کدام یک خواهد بود؟



(۱) $\frac{1}{2}$

(۲) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(۴) $\sqrt{3}$

- ۲۷- در یک فرایند نورد ورق، چگونه می‌توان h_{min} (مقدار حدی و می‌نیم ضخامت قابل دسترسی) را کاهش داد؟
- (۱) با افزایش ضریب اصطکاک و افزایش شعاع غلتک نورد.
 - (۲) با افزایش ضریب اصطکاک و کاهش شعاع غلتک نورد
 - (۳) با کاهش ضریب اصطکاک و افزایش شعاع غلتک نورد.
 - (۴) با کاهش ضریب اصطکاک و کاهش شعاع غلتک نورد.
- ۲۸- در فرایند نورد ورق، کدام یک از عبارات زیر، نادرست است؟
- (۱) با افزایش ضریب اصطکاک ماکریم کاهش ضخامت در هر عبور افزایش می‌یابد.
 - (۲) با افزایش شعاع غلتک‌ها، ماکریم کاهش ضخامت در هر عبور افزایش می‌یابد.
 - (۳) با اعمال کشش جلو و عقب (forward & backward Tension) فشار لازم عملیات کاهش می‌یابد.
 - (۴) flat (تخت) شدن غلتک‌ها بر اثر نیروی جدایش، باعث کاهش فشار عملیات می‌شود.
- ۲۹- در یک فرایند کشش سیم، اگر راندمان فرایند 5° درصد و توان کرنش سختی فلز 4° باشد، ماکریم کاهش سطح مقطع ($r = \frac{A_0 - A}{A_0}$) در یک مرحله با استفاده از روش کار ایدئال، چند درصد است؟
- (۱) 50°
 - (۲) 63°
 - (۳) 65°
 - (۴) 70°
- ۳۰- در آنالیز فرایند آهنگری (کوبش) یک دیسک گرد پهن به شعاع R و ارتفاع h ، در یک قالب باز، گزینه درست، کدام است؟
- (۱) با توجه به ایجاد friction hill ، می‌نیم فشار در مرکز قطعه کار خواهد بود.
 - (۲) با افزایش ارتفاع h ، فشار عملیات کاهش می‌یابد.
 - (۳) با کاهش ضریب اصطکاک، فشار لازم عملیات افزایش می‌یابد.
 - (۴) با کاهش شعاع R ، فشار لازم (متوسط) عملیات افزایش می‌یابد.
- متالورژی در تولید:
- ۳۱- کدام یک از موارد زیر از نتایج ریزدانه شدن در فولادهای آلیاژی نمی‌باشد؟
- (۱) افزایش استحکام
 - (۲) افزایش سختی پذیری
 - (۳) افزایش چقرمگی شکست
 - (۴) کاهش مقاومت خرشی
- ۳۲- چگونگی ریز نمودن دانه‌ها و ساختار فلزات در هنگام انجماد، کدام است؟
- (۱) آلیاژسازی، تشکیل محلول جامد و افزایش محدوده انجماد
 - (۲) افزایش سرعت سرد کردن، افزایش جوانه‌زا و ناخالصی‌ها و هم زدن مذاب
 - (۳) کنترل دما و ایجاد شرایط تعادلی انجماد و وجود ناخالصی‌ها در مذاب
 - (۴) کنترل فرایند انجماد با کاهش انتقال حرارت و آلیاژسازی

-۳۳- افزایش شعاع بحرانی در انجماد فلزات چگونه امکان پذیر است و پیامد آن در انجماد چیست؟

- (۱) ارتعاشات مذاب و هم زدن مکانیکی - یکنواختی ساختار
- (۲) افزایش دمای تحت تبرید - کاهش اندازه دانه‌ها
- (۳) افزایش تعداد کانون‌های جوانهزنی ناهمگن - درشت‌دانه‌شدن
- (۴) کاهش دمای تحت تبرید - افزایش اندازه دانه‌ها

-۳۴- اثر اضافه کردن سیلیسیم به چدن‌ها در هنگام انجماد، چیست؟

- (۱) افزایش احتمال تشکیل چدن خاکستری به جای چدن سفید، به دلیل کاهش کربن معادل
- (۲) ایجاد چدن نشکن پس از انجماد
- (۳) به تأخیر انداختن ایجاد کارباید، جوانهزنی و رشد فاز گرافیت
- (۴) کاهش کربن معادل در چدن و توسعه گرافیت

-۳۵- چدن مالیبل چگونه تولید می‌شود؟

- (۱) افزودن منیزیم به مذاب در هنگام ریخته‌گری
- (۲) بازپخت چدن خاکستری در محیط CO_2
- (۳) بازپخت چدن سفید و تجزیه کاربید آهن
- (۴) سرد کردن آهسته چدن خاکستری

-۳۶- کدام فولاد، قابلیت عملیات حرارتی سخت‌کاری را ندارد؟

- (۱) آلبیزی پراستحکام
- (۲) دوفازی
- (۳) ضد زنگ آستنیتی
- (۴) ضد زنگ مارتزیتی

-۳۷- تغییر خواص مکانیکی فلزات در هنگام کار سرد و علت آن، کدام است؟

- (۱) افزایش سختی و استحکام و کاهش سکل پذیری و انرژی شکست به علت کارسختی
- (۲) افزایش سختی و چقرمگی به علت کارسختی در دمای محیط
- (۳) افزایش تنفس پسماند و چقرمگی
- (۴) افزایش سختی و چقرمگی فلز بهدلیل کارسختی

-۳۸- مکانیزم‌های افزایش استحکام در فلزات همراه با حفظ چرمگی چیست؟

- (۱) افزایش دانسیتۀ نابه‌جایی‌ها و تشکیل فاز سخت علت استحکام و چرمگی است.
- (۲) تشکیل فاز سخت، منشاء استحکام و افزایش سختی و حفاظت انرژی شکست می‌باشد.
- (۳) کار سختی و تشکیل ذرات رسوب می‌تواند علت افزایش استحکام و حفظ چرمگی باشد.
- (۴) ریز کردن دانه‌ها و کاهش ناخالصی و گازها موجب بهبود استحکام و حفظ چرمگی می‌شود.

-۳۹- تأثیر کنترل اندازه دانه و ریز کردن ساختار بلوری در فرایندهای ساخت و تولید فلزات، بر خواص مکانیکی آنها چیست؟

- (۱) کاهش اندازه دانه در فلزات موجب بهبود خواص مکانیکی در دماهای مختلف می‌شود
- (۲) کاهش اندازه دانه‌ها، افزایش سختی و انعطاف‌پذیری، موجب کارپذیری می‌شود
- (۳) ریز شدن دانه‌ها باعث بهبود شکل پذیری، مقاومت خستگی و کار سختی می‌شود.
- (۴) ریز شدن دانه‌ها باعث افزایش استحکام، چرمگی شکست و کاهش مقاومت خروش می‌شود.

-۴۰- چگونگی تکامل ریز ساختار و تأثیر آن بر خواص مکانیکی فلز در فرایند ترمومکانیکی چیست؟

- (۱) انرژی تغییر شکل موجب جوانهزنی و ریز شدن دانه‌ها و بهبود استحکام و چرمگی شکست می‌شود.
- (۲) تغییر شکل و انرژی مکانیکی ذخیره شده همراه با عملیات حرارتی موجب افزایش استحکام می‌شود.
- (۳) کار سختی و افزایش دانسیتۀ نابه‌جایی‌ها موجب افزایش سختی و چرمگی می‌شود.
- (۴) کار مکانیکی موجب کار سختی، افزایش استحکام و سختی می‌شود.

- ۴۱ - در ساختار نهایی یک فولاد، ۴۰ درصد فریت پری یوتکتوئید وجود دارد. درصد کربن این فولاد کدام است؟

- (۱) ۰/۰۴
- (۲) ۰/۲
- (۳) ۰/۴
- (۴) ۰/۴۶

- ۴۲ - عوامل مؤثر بر بهبود حد دام خستگی **Fatigue Limit** فولاد چیست و راه کارهای مناسب آن کدام است؟

- (۱) آلیازسازی، کارسختی و عملیات حرارتی، موجب افزایش سختی و استحکام می‌شود
- (۲) افزایش سختی و استحکام، ساچمهزنی و ایجاد تنش پس‌ماند سطحی فشاری و پرداخت سطح
- (۳) عملیات حرارتی و تشکیل فاز سخت مارتنتزیت - ایجاد تنش پس‌ماند در قطعه
- (۴) کار سختی و افزایش سختی - ایجاد تنش پس‌ماند در سطح قطعه

- ۴۳ - عوامل مؤثر بر غالب بودن مکانیزم‌های تغییر فرم موسمان، کدام است؟

- (۱) تغییرات دما، نرخ کرنش و جنس فلز باعث تغییر مکانیزم تغییر فرم پلاستیک می‌گردد.
- (۲) تغییر شکل پلاستیک همیشه براساس لغزش نایه‌جایی‌ها انجام می‌شود.
- (۳) مکانیزم تغییر شکل پلاستیک در دمایی‌های بالا بر مبنای حرکت نایه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد
- (۴) مکانیزم لغزش، نفوذ و لغزش دانه در دمای پایین فعال می‌شوند

- ۴۴ - عوامل مؤثر بر تغییر رفتار فلزات BCC، از حالت نرم به شکست ترد کدام است؟

- (۱) افزایش سختی، کاهش چفرمگی به علت کارسختی و استحالة فازی
- (۲) کاهش دما، افزایش تنش پس‌ماند به علت کارسختی در سرعت بالای بارگذاری
- (۳) کاهش دما، افزایش سرعت بارگذاری و درشت شدن دانه‌ها
- (۴) کاهش دما، کارسختی و کاهش شکل‌پذیری به علت ریز شدن دانه‌ها

- ۴۵ - هدف از تصفیه ثانوی فولاد و تأثیر آن بر خواص مکانیکی فولاد چیست؟

- (۱) آلیازسازی و افزایش استحکام - کاهش چفرمگی
- (۲) کاهش گازهای محلول در فولاد هنگام ذوب و افزایش استحکام و چفرمگی
- (۳) کاهش اکسیدها و ناخالصی‌ها و یکنواختی ریزساختار - بهبود شکل‌پذیری
- (۴) یکنواختی ریزساختار و ترکیب شیمیابی و بهبود شکل‌پذیری و چفرمگی

موسسه تحقیقاتی آرمان