

634

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

634F

دفترچه شماره ۲  
عصر جمعه  
۹۳/۱۱/۱۷



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۳۹۴

### مجموعه مهندسی معدن – کد ۱۲۶۸

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

#### عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی فرآوری مواد معدنی (کانه‌آرانی، فلوتاسیون، کانی‌شناسی، شیمی فیزیک)	۴۰	۱۸۱	۲۲۰
۲	دروس تخصصی مکانیک سنگ (مکانیک سنگ، نگهداری در معدن، حفر چاه و تونل، رُوتکنیک، چالزنی و آتشباری)	۴۰	۲۲۱	۲۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.  
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

بهمن ماه – سال ۱۳۹۳

حق جاب، نکبر و انسار سوالات به فر روش (الکترونیکی و ...) بمن از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حرفی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برایر مقرون رفتار می‌شود.

دروس تخصصی فرآوری مواد معدنی (کانه‌آرانی، فلوتاسیون، کانی‌شناسی، شیمی فیزیک):

۱۸۱- سرعت فیلتراسیون در کدام یک از شرایط زیر بر مبنای  $d_{80}$  (بر حسب میکرون) بیشتر است؟

- (۱) ۲۵ (۲) ۴۵ (۳) ۷۵ (۴) ۹۰

۱۸۲- کانه‌ای شامل مخلوط دو کانی کوارتز و فلورین به صورت ۵۰-۵۰ درصد می‌باشد و در یک مدار بسته با آسیای گلوله‌ای خردایش می‌شود. در مورد ترکیب بار گردش آسیا، گزینهٔ صحیح کدام است؟

- (۱) میزان کوارتز و فلورین برابر است.

- (۲) ترکیب کانه، تأثیری در بار در گردش ندارد.

- (۳) با گذشت زمان، مقدار کوارتز افزایش و مقدار فلورین کاهش می‌یابد.

- (۴) با گذشت زمان، مقدار کوارتز کاهش و مقدار فلورین افزایش می‌یابد.

۱۸۳- نتایج تجزیه سرندي نمونه‌ای مطابق جدول زیر بدست آمده است.

$d_{80}$  نمونه چند میکرون است؟

وزن (گرم)	فراکسیون (می)
۵	+۲۰۰۰
۱۵	+۱۰۰۰-۲۰۰۰
۲۵	+۵۰۰-۱۰۰۰
۲۰	+۲۵۰-۵۰۰
۲۰	+۱۲۵-۲۵۰
۱۰	+۷۵-۱۲۵
۵	-۷۵

- (۱) ۲۰۰۰ (۲) ۱۰۰۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۱۲۵

۱۸۴- خواص مغناطیسی کدام‌یک از کانی‌های زیر بیشتر است؟

- (۱) ماقمیت (۲) هماتیت (۳) گوتیت (۴) سیدریت

۱۸۵- در طراحی مدار خردایش، برای تعیین تعداد مراحل سنگ شکنی کدام عامل کلیدی تو است؟

- (۱) آندیس کار (قابلیت خردایش) (۲) روش خردایش (تر یا خشک)

- (۳) طرفیت بار ورودی (۴) نوع کانسگ

۱۸۶- پارامتر کلیدی در جدایش ذرات در جیگ، کدام است؟

- (۱) استفاده از شتاب اولیه ذرات (۲) دست‌یابی به سرعت حد

- (۳) مکانیزم ایجاد جریان‌های نوسانی آپ (۴) استفاده از لایه‌های کاذب در سطح جیگ

۱۸۷- شارژ تیکنر ..... سرعت تهشیینی است.

- (۱) وابسته به

- (۳) دارای نسبت معکوس با

۱۸۸- دو روش فرآوری مواد معدنی که تنها از اختلاف خواص سطحی کانی‌های تشکیل دهنده آنها استفاده می‌شود، کدام جدایش است؟

- (۱) الکتریکی و فلوتاسیون (۲) الکترومغناطیسی

- (۳) مغناطیسی و ثقلی (۴) سنگ جوری و ثقلی

۱۸۹- افزایش کدام‌یک از عوامل زیر در سرندهای ارتعاشی، در جدایش ذرات با ابعاد نزدیک به حد جدایش مؤثرتر است؟

- (۱) پهنه‌ای سرند (۲) شب سرند (۳) نرخ جریانی بار ورودی (۴) طول سرند

۱۹۰- اگر ضریب تغليظ (غنى شدگى) در فرآيند پر عيارسازی کانه‌ای ۵ باشد، میزان بازیابی آن چقدر است؟

$$(t = 2\% \text{ و } f = 8\%)$$

- (۱) ۶/۳۳ (۲) ۵۰ (۳) ۶۰ (۴) ۷۸/۹۵

۱۹۱- کدام‌یک از مکانیزم‌های داده شده جزء مکانیزم‌های لایه‌بندی در جیگ نیست؟

- (۱) شتاب نامتقارن حاصل از حرکت نوسانی (۲) سقوط با مانع

- (۳) شتاب دیفرانسیلی (۴) چکیده شدن ذرات

۱۹۲- نحوه لایه‌بندی ذرات در پشت مواد در میزهای هوائی بدین صورت است که از پایین به بالا ابعاد ..... و چگالی ذرات ..... می‌یابد.

- (۱) افزایش - کاهش      (۲) کاهش - کاهش      (۳) افزایش - افزایش      (۴) کاهش - افزایش



۱۹۳- اگر قطر یک آسیای گلوله‌ای ۴ متر باشد و با سرعت ۱۱ دور در دقیقه بچرخد، نسبت سرعت آسیا به سرعت بحرانی چند درصد است؟

- (۱) ۳۰      (۲) ۵۰      (۳) ۶۵      (۴) ۷۰

۱۹۴- چنانچه عیار مس در بار اولیه، کنسانتره و باطله به ترتیب معادل ۱، ۲۵ و ۱۰ درصد باشد، کنسانتره تولیدی چه درصدی از بار اولیه است؟

- (۱) ۰/۵      (۲) ۰/۲۷      (۳) ۳/۶۳      (۴) ۷

۱۹۵- واکنش‌های زیر، به ترتیب برای کدام نوع کلکتور و چه مکانیزمی، جذبی است؟



توجه: M جایگزین فلز است.

- (۱) کاتیونی آمین - فیزیکی  
(۲) آنیونی اکسید ریل - شیمیایی


- (۳) آنیونی سولفید ریل - فیزیکی  
(۴) آنیونی سولفید ریل - شیمیایی

۱۹۶- اندرکنش گالوانیکی در آسیا، چه تأثیری بر روی اندرکنش کلکتور و سطح کانی دارد؟

- (۱) تأثیری ندارد.  
(۲) باعث تقویت جذب کلکتور می‌شود.

- (۳) باعث ضعیف شدن جذب کلکتور می‌شود.  
(۴) چگالی جذب کلکتور را افزایش می‌دهد.

۱۹۷- در مدار فلوتاسیون زیر، با فرض اینکه بازیابی در هر دو مرحله فلوتاسیون ۵۰٪ باشد، بازیابی کل مدار چند درصد است؟



- (۱) ۳۳  
(۲) ۴۳  
(۳) ۵۰  
(۴) ۷۵

۱۹۸- در سیستم گالن، اسفالریت و پیریت که مقدار جزئی کانی‌های مس دارند، رایج‌ترین روش برای جلوگیری از فعال شدن اسفالریت و همچنین بازداشت پیریت کدام است؟

- (۱) استفاده از مخلوط سولفات روی و سیانور سدیم در محیط‌های قلیایی

- (۲) استفاده از یون‌های کلسیم و سیانور در محیط‌های قلیایی

- (۳) استفاده از یون‌های سولفیت

- (۴) pH بیشتر از ۱۰/۵

۱۹۹- برای شناورسازی سیلیس در  $\text{pH} = 7$ ، چه نوع کلکتور مناسب است؟


- (۱) آمفوتری      (۲) آنیونیک      (۳) کاتیونیک      (۴) غیر یونی

۲۰۰- غلظت میسلی بحرانی (CMC) کلکتور سدیم اتیل گزنتات نسبت به کلکتور سدیم آمیل گزنتات، چگونه است؟

- (۱) دو کلکتور یکسان است.  
(۲) به نوع کلکتور بستگی ندارد.

- (۳) بیشتر است.  
(۴) کمتر است.

۲۰۱ - ارتباط درجه آزادی با بازیابی کانی‌ها در فلوتاسیون کدام است؟



۲۰۲ - اگر کشش سطحی مایعی  $70^{\circ}$  دین بر سانتی‌متر و زاویه تماس  $60^{\circ}$  درجه باشد، نیروی اتصال حباب - ذره چند دین بر سانتی‌متر است؟

- (۱) ۹۰ (۲) ۱۲۰ (۳) ۳۵ (۴) ۷۰

۲۰۳ - کدام یک از کانی‌های زیر در بخش سوپرزن کانسارهای مس پورفیری بیشتر یافت می‌شود؟  
 (۱) بورنیت (۲) پیریت (۳) کالکوپیریت (۴) کالکوسیت

۲۰۴ - کدام مورد عناصر آزاد گروه طلا است؟

- (۱) طلا، نقره و مس (۲) طلا، پلاتین و مس (۳) مس، طلا و الماس

۲۰۵ - در کدام یک از کانی‌های زیر عناصر نادر خاکی به فراوانی یافت می‌شود؟

- (۱) آپاتیت (۲) رآلگار (۳) سیناپر (۴) کاسیتیریت

۲۰۶ - درجه آزادی در میدان مورد مطالعه شکل زیر چند درصد است؟



۲۰۷ - برای کانساری با  $10\%$  کانی با فرمول  $(ABC_4)_2 BC_3$  مقدار  $BC_3$  و  $AC$  به ترتیب از راست به چه چند درصد است؟ (جرم مولکولی عناصر  $A = 20$ ,  $B = 60$ ,  $C = 30$  می‌باشد.)

- (۱) ۲۰, ۸ (۲) ۳۰, ۶ (۳) ۳/۵, ۶/۵ (۴) ۲/۵, ۷/۵

۲۰۸ - در کدام مورد کانی‌ها به ترتیب چگالی از راست به چه مرتب شده‌اند؟

- (۱) آلبیت - آنورتیت (۲) فایالیت - فرسترتیت (۳) کلسیت - منیزیت (۴) مسکویت - بیوتیت

۲۰۹ - در کدام مورد، تمام کانی‌های غیر فلزی دارای وزن مخصوص بالا می‌باشند؟

- (۱) باریت، کوارتز، سلسیتیت، فلوریت (۲) باریت، فلوریت، سلسیتیت، هالیت (۳) سروزیت، اسمیت زونیت، باریت، ویتریت (۴) اسمیت زونیت، کلسیدونی، زئولیت، سروزیت

- ۲۱۰- از کدام کانی در صنعت کاغذسازی استفاده می‌شود؟  
 ۱) کلسیت و آندالوزیت  
 ۲) کاتولینیت و مسکویت  
 ۳) فلدرسپارها و مسکویت  
 ۴) ریپس و باریت
- ۲۱۱- برای مطالعه مقاطع صیقلی کانسنگ‌های فلزی از کدام نوع میکروسکوپ استفاده می‌شود؟  
 ۱) میکروسکوپ نور انعکاسی  
 ۲) میکروسکوپ بینوکولار  
 ۳) میکروسکوپ نور عبوری  
 ۴) میکروسکوپ مرکب
- ۲۱۲- کانی‌هایی که در یک میدان مغناطیسی نسبتاً قوی جذب می‌شوند چه نام دارند؟  
 ۱) پارامغناطیس  
 ۲) دیامغناطیس  
 ۳) فرومغناطیس  
 ۴) فری مغناطیس
- ۲۱۳- اگر دمای یک مول آب از  $300^{\circ}\text{C}$  به  $400^{\circ}\text{C}$  کلوین در فشار یک اتمسفر رسانده شود، تغییرات انرژی داخلی کدام است؟


$$C = 1 \text{ cal/g.}^{\circ}\text{C}$$

- (۱)  $100^{\circ}\text{C}$  ۱۰۰ کالری  
 (۲)  $1800^{\circ}\text{C}$  ۱۸۰۰ کالری  
 (۳)  $100^{\circ}\text{C}$  ۱۰۰ ژول  
 (۴)  $1800^{\circ}\text{C}$  ۱۸۰۰ ژول

- ۲۱۴- لگاریتم ضریب فعالیت یونی متوسط محلول  $\text{CaCl}_2$  با غلظت  $3\%$  مولال به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟  
 (ضریب ثابت A معادل  $5/5$  در نظر گرفته شود.)

- (۱)  $-0.9$   
 (۲)  $-0.3$   
 (۳)  $-0.9$   
 (۴)  $-0.03$

- ۲۱۵- در نمودار زیر، در خصوص کریستالیزاسیون در دو فاز مایع و جامد برای یک ترکیب، کدام مورد صحیح است؟



- (۱) در ناحیه A کریستالیزاسیون، در نقطه B تعادل و در ناحیه C عدم کریستالیزاسیون وجود دارد.  
 (۲) در ناحیه A و C کریستالیزاسیون وجود دارد و نقطه B شروع کریستالیزاسیون است.  
 (۳) در ناحیه A و B کریستالیزاسیون و در ناحیه C عدم کریستالیزاسیون وجود دارد.  
 (۴) در ناحیه C و B کریستالیزاسیون و در ناحیه A عدم کریستالیزاسیون وجود دارد.
- ۲۱۶- نمونه گازی دارای معادله حالت  $PV_m = RT(1+b.P)$  (b ثابت) و آنتروپی گاز مذکور تابعی از دما و فشار فرض شود. کدام مورد در خصوص تغییرات آنتروپی صحیح است؟

$$\frac{C_{P,m}dT}{T} - \frac{R}{P}(1+bP)dP \quad (1)$$


$$-\frac{C_{P,m}dT}{T} + \frac{R}{P}(1+bP^\gamma)dP \quad (2)$$

$$-\frac{C_{P,m}dT}{T} - \frac{R}{P}(1+bP^\gamma)dP \quad (3)$$

$$\frac{C_{P,m}dT}{T} + \frac{R}{P}(1+bP)dP \quad (4)$$

۲۱۷- در نمودار زیر تغییرات پتانسیل شیمیایی برای جامد، گاز و مایع نسبت به دما رسم شده است. خطوط ۱، ۲، ۱ و

۳ مربوط به کدام است؟



(۱) گاز، مایع، جامد

(۲) گاز، جامد، مایع

(۳) جامد، مایع، گاز

(۴) جامد، گاز، مایع

۲۱۸- اگر تغییرات ثابت تعادل برای واکنشی نسبت به دما به صورت نمودار زیر باشد، آنتالپی واکنش چند برابر R

است؟



(۱)  $-6 \times 10^3$

(۲)  $\frac{1}{6} \times 10^3$

(۳) -6

(۴)  $\frac{1}{6}$

۲۱۹- وابستگی دمایی فشار بخار سولفوردی اکسید جامد را به طور تقریبی می‌توان با رابطه

$$\log(P / \text{Torr}) = 8 - \frac{14224}{T(K)} - \frac{1870}{T(K)^2}$$

داد، دمای نقطه سه گانه سولفوردی اکسید چند کلوین است؟

۲۱۳ (۱)

۲۲۳ (۲)

۲۰۳ (۳)

۲۲۳ (۴)

۲۲۰- کدام مورد در خصوص قدر مطلق دیفرانسیل کار صحیح است؟ ( $\beta$  ضریب تراکم پذیری می‌باشد).

$$\beta V.PdP \quad (۱)$$

$$\beta V^r.dP \quad (۲)$$

$$\beta V^r.PdV \quad (۳)$$

دروس تخصصی مکانیک سنگ (مکانیک سنگ، تکه‌داری در معادن، حفر چاه و تونل، ژئوتکنیک، چالزنی و آتشباری):

۲۲۱- کدامیک از پارامترهای زیر در طبقه‌بندی مهندسی توده سنگ با سیستم مهندسی Q در نظر گرفته

نمی‌شود؟

(۱) هوازدگی سطح درزهای و وضعیت تنفس

(۲) وضعیت تنفس منطقه و جهت‌داری ناپیوستگی

(۳) جهت‌داری ناپیوستگی‌ها و مقاومت فشاری تک محوری


(۴) زبری سطح ناپیوستگی‌ها و مقاومت فشاری تک محوری

۲۲۲- وزن مخصوص مرطوب سنگی  $\frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$  ۲۰، چگالی دانه‌ها ۲/۶ و میزان رطوبت ۱۰٪ است. پوکی این سنگ

$$\text{چقدر است؟ } (\gamma_w = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3})$$

- (۱) ۰/۴۳
- (۲) ۰/۵۱
- (۳) ۰/۵۳
- (۴) ۰/۵۵

۲۲۳- مطابق شکل زیر نمونه‌ای از یک ماده سنگ تحت بارگذاری فشاری تغییر شکل طولی و جانبی به ترتیب برابر با ۱۰٪ و ۱٪ سانتی‌متر از خود نشان می‌دهد. مقدار مدول حجمی این نمونه چند گیگاپاسکال است؟



۲۲۴- تأثیر عوامل: افزایش دما - افزایش فشارهای محصور کننده - افزایش زمان بارگذاری - کاهش رطوبت - افزایش حجم نمونه، در مقاومت سنگ‌ها به ترتیب کدام است؟

- (۱) کاهش - افزایش - کاهش - افزایش
- (۲) افزایش - افزایش - کاهش - افزایش
- (۳) افزایش - کاهش - افزایش - کاهش - افزایش
- (۴) کاهش - افزایش - افزایش - کاهش - کاهش

۲۲۵- در ارتباط با ملاک شکست گریفیت کدام مورد درست است؟

- (۱) مبتنی بر مطالعات تجربی است.
- (۲) افزایش تعداد درزهای اساس شکست در این ملاک است.
- (۳) این ملاک شکست شکلی دیگری از ملاک شکست موهر کولمب است.
- (۴) مبنای شکست توسعه ریز درزهای موجود در جسم است.

۲۲۶- شخصی می‌خواهد از سنگ شیل مغزه‌گیری کند، بعد از گرفتن چند مغزه به دلیل نامناسب بودن سطح سنگ در هنگام مغزه‌گیری بلوك را می‌چرخاند و دوباره مغزه‌گیری می‌کند. بعد از انجام آزمایش تک محوری متوجه می‌شود در نتایج آزمایش‌ها اختلاف معنی داری وجود دارد. مهمترین علت آن چیست؟

- (۱) تخلخل نمونه‌ها
- (۲) متفاوت بودن دوام نمونه‌ها
- (۳) درصد بالای جذب آب
- (۴) خاصیت ناهمسانگردی شیل

۲۲۷- در یک توده سنگ، مقاومت تک محوری ماده سنگ  $100 \text{ مگاپاسکال}$  و پارامترهای مقاومتی مربوط به معیار هوک و براوان  $m = 4$  و  $s = 0/2$  است. اگر تنش جانبی اعمالی بر نمونه‌ای از این توده سنگ  $20 \text{ مگاپاسکال}$  باشد، حداقل تنش محوری که این توده سنگ می‌تواند تحمل کند چند مگاپاسکال است؟

- (۱) ۱۴۰
- (۲) ۱۳۰
- (۳) ۱۲۰
- (۴) ۱۱۰

۲۲۸- در سنگی یک تونل حفر شده است. در صورتی که تنش اصلی حداقل و حداکثر واردہ به سنگ ۳ و ۶ مگاپاسکال و چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی ۳ مگاپاسکال و  $30^\circ$  درجه باشد، مقاومت سنگ چند مگاپاسکال است و آیا در این شرایط سنگ می‌شکند؟

- (۱) ۲۶ و نمی‌شکند
- (۲) ۱۹ و نمی‌شکند
- (۳) ۸ و نمی‌شکند
- (۴) ۱۶ و نمی‌شکند

۲۲۹- مقاومت فشاری تک محوری سنگی ۱۵ برابر مقاومت کششی آن است. در صورتی که این سنگ در یک آزمایش بروزیلی بر روی نمونه‌های سنگی به شعاع ۲۵ میلی‌متر و نسبت طول به قطر  $2/0$  تحت بار متوسط  $1\text{ قرار گیرد}$ ، مقاومت فشاری آن چند مگاپاسکال خواهد بود؟ ( $\pi = 3$ )

- (۱) ۱۰۰
- (۲) ۱۵۰
- (۳) ۱۸۰
- (۴) ۲۰۰


۲۳۰- کرنش‌های زیر در یک نقطه بر روی یک سطح از یک نمونه سنگ اندازه‌گیری شده است.  
کرنش اصلی حداکثر چه مقدار است؟

	کرنش $\epsilon$	زاویه $\theta$	جهت
a	$0/002$	$0^\circ$	
b	$0/002$	$120^\circ$	
c	$-0/001$	$60^\circ$	

- (۱)  $3 \times 10^{-3}$
- (۲)  $-3 \times 10^{-3}$
- (۳)  $+1 \times 10^{-3}$
- (۴)  $-1 \times 10^{-3}$

۲۳۱- یک المان تنش بر روی یک نمونه سنگی در شکل روبرو، نشان داده شده است.  
اگر مقاومت کششی سنگ ۲۵ مگاپاسکال باشد، حداقل ضریب ایمنی در این المان در مقابل تنش فشاری چقدر است؟

- (۱) ۱
- (۲) ۱/۲۵
- (۳) ۱/۵
- (۴) ۲



۲۳۲- وضعیت تنش بر روی جداره یک تونل طولانی به صورت  $\tau_{xy} = 3\text{ MPa}$ ,  $\sigma_y = 4\text{ MPa}$ ,  $\sigma_x = 12\text{ MPa}$  می‌باشد. اگر چسبندگی این تونل سنگ  $2/5\text{ MPa}$  و زاویه اصطکاک داخلی آن  $37^\circ$  و نسبت پواسون آن  $0/2$  باشد، ضریب پایداری تونل بر اساس معیار مور - کولمب چقدر است؟ ( $\sin 37^\circ = 0/6$ )

- (۱) ۱/۳
- (۲) ۲
- (۳) ۱/۷
- (۴) ۲/۵

۲۳۳- از میل مهار شکاف و گوه در کدام یک استفاده نمی‌شود؟

- (۱) چال‌های خشک
- (۲) سنگ سخت
- (۳) نگهداری موقت
- (۴) نزدیک سینه کارهای آتشباری

۲۳۴- در یک کارگاه جبهه کار بلند، ضخامت لایه  $3\sqrt{3}$  متر، عرض دهانه ۴ متر، چگالی سقف  $2/5\frac{\text{ton}}{\text{m}^3}$  و زاویه اصطکاک داخلی سنگ سقف  $30^\circ$  است. فشار وارد بر نگهداری تقریباً چند تن بر متر مربع خواهد بود؟

- (۱) ۷/۵
- (۲) ۱۰/۲
- (۳) ۱۲/۸
- (۴) ۱۵/۱

- ۲۳۵- تنش ناشی از زون ریزش  $\sigma_y = 8$  تن بر مترمربع و فاصله قابهای چوبی از هم یک متر است. در صورتی که بخواهیم از لاردهای دارای مقطع مستطیلی که به صورت پهلو به پهلو قرار گرفته‌اند استفاده کنیم ضخامت لارده که از کنترل به برش حاصل می‌شود، چند سانتی‌متر است؟ مقاومت برشی مجاز چوب مصرفی ۳۰۰ تن بر مترمربع است.
- (۱) ۱/۵
  - (۲) ۲
  - (۳) ۲/۵
  - (۴) ۳
- ۲۳۶- اگر مقاومت تراکمی سنگ کف ۴۵ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد و از پایه‌های اصطکاکی ۴۰ تنی با ضرب بارزدهی ۴۵٪ برای نگهداری سقف استفاده شود، در این شرایط حداقل ابعاد پایه‌ها با سطح مقطع مربعی باید چند سانتی‌متر مربع باشد؟
- (۱) ۲۰×۲۰
  - (۲) ۳۰×۳۰
  - (۳) ۴۰×۴۰
  - (۴) ۵۰×۵۰
- ۲۳۷- از بین دو تیر چوبی با مصالح یکسان و سطح مقطع متفاوت، آنکه ..... دارد می‌تواند لنگر خمی بزرگتری را تحمل کند.
- (۱) مقطع کوچکتری
  - (۲) مقطع بزرگتری
  - (۳) ممان اینرسی کوچکتری
  - (۴) ممان اینرسی بزرگتری
- ۲۳۸- برای نگهداری یک کارگاه اسخراج جبهه کار طولانی قرار است از سیستم نگهداری چوبی شامل سرلا و سه ستون چوبی استفاده گردد. در صورتی که عرض سرلا  $20\text{ cm}$  و فاصله ستون در یک ردیف یک‌متر و فاصله ردیف ستونها نیز یک متر باشد، ضخامت سرلا برای اینکه بتواند در مقابل خمس مقاومت کند، چند سانتی‌متر است؟ فشار وارد به سقف کارگاه ۴ تن بر متر مربع و مقاومت خمی مجاز چوب مصرفی ۹۶۰ تن بر متر مربع و سطح مقطع سرلا مستطیل شکل است.
- (۱) ۸
  - (۲) ۹
  - (۳) ۱۰
  - (۴) ۱۱
- ۲۳۹- با افزایش کربن چه تغییری در فولاد به وجود می‌آید؟
- (۱) حد الاستیک کاهش می‌یابد.
  - (۲) مقاومت کششی کاهش می‌یابد.
  - (۳) فولاد به صورت ترد می‌شکند.
  - (۴) فولاد به صورت نرم می‌شکند.
- ۲۴۰- در مورد کدام یک از قاب‌های فلزی نمی‌توان به راحتی یک مدل استاتیکی برای محاسبات آن ارایه کرد؟
- (۱) مدل دو مفصلی
  - (۲) مدل سه مفصلی
  - (۳) صلب
- ۲۴۱- در حفاری به وسیله حفار بازوئی (رودهدر) نیروی وارد بر سر مته در جهت برش به هنگام وقوع شکست، تابع کدام یک از عوامل زیر است؟
- (۱) مقاومت برشی سنگ
  - (۲) مقاومت کششی سنگ
  - (۳) مقاومت کششی سنگ و عرض سر مته
  - (۴) مقاومت برشی سنگ و قطر مته
- ۲۴۲- در شرایطی که تنش‌های افقی ( $\sigma_h$ ) نسبت به تنش‌های قائم ( $\sigma_v$ ) بسیار بالا باشد، کدام مقطع برای تونل در نظر گرفته می‌شود؟ ( $\sigma_h >> \sigma_v$ )
- (۱) دایره‌ای
  - (۲) نعل اسپی
  - (۳) بیضی ایستاده
  - (۴) بیضی خوابیده

۲۴۳- در صورتی که تونل در ساختار چین خورده قرار گرفته و سنگ‌ها به طور موضعی تحت تنش بالایی قرار گرفته باشند، کدامیک از پدیده‌های زیر اتفاق می‌افتد؟

- (۱) تله‌ای طبیعی برای تجمع آب می‌شوند.
- (۲) عکس العمل صفحات برش و کشش اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند.
- (۳) به دلیل لغزش و برش نسبی فراوان دارای سطوح لغزنه و لغزشی می‌شوند.
- (۴) محل تجمع گاز متان به دلیل داشتن تخلخل قابل توجه می‌شوند.

۲۴۴- قرار است تونلی با قطر ۶ متر و طول ۸km در منطقه‌ای با شناسایی کامل ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی حفر گردد. مسیر تونل از توده سنگ‌هایی با شرایط ژئومکانیکی فشارنده (مجاله‌شونده – squeezing) تشکیل شده است. کدام حفاری پیشنهاد می‌شود و چرا؟

- (۱) بدليل طول زیاد و افزایش هزینه‌های حفاری، روش انفجار در اولویت می‌باشد.
- (۲) بدليل خصوصیات سنگ فشارنده، استفاده از TBM تک سپر در اولویت خواهد بود.
- (۳) بدليل قابلیت انعطاف بالای TBM های دوبل سپر در شرایط فشارنده، این نوع در ارجحیت قرار دارد.
- (۴) با توجه به مطالعات کامل زمین‌شناسی، توانایی TBM های باز در چنین شرایطی بیشتر است.


۲۴۵- در صورتی که سیستم درزه‌ای تونل را قطع نماید، نامساعدترین شرایط برای حفر تونل چه حالتی است؟

- (۱) درزه موازی با محور تونل باشد.
- (۲) امتداد تحت زاویه نسبت به محور تونل باشد.
- (۳) درزه عمود بر محور تونل و شیب درزه کم باشد.
- (۴) درزه عمود بر محور تونل و شیب درزه زیاد باشد.

۲۴۶- کدام گزینه درباره انفجار «حال‌های کف تونل» صحیح می‌باشد؟

- (۱) انفجار فوری بوده و انرژی حاصل از انفجار هر چال به دیگری کمک می‌کند.
- (۲) فاصله زمانی تاخیر کم بوده و انرژی حاصل از انفجار هر چال به دیگری کمک می‌کند.
- (۳) انفجار فوری بوده و انرژی حاصل از انفجار هر چال به دیگری کمک نمی‌کند.
- (۴) فاصله زمانی تاخیر زیاد بوده و هر چال به تنها‌یی عمل می‌کند و انرژی حاصل از انفجار هر چال به دیگری کمک نمی‌کند.

۲۴۷- در یک آزمایش تعیین منحنی دانه‌بندی خاک نمودار زیر به دست آمده است. دانه‌بندی این خاک چگونه است؟



- (۱) بد دانه‌بندی و فاقد دانه‌ریز است.
- (۲) خوب دانه‌بندی و فاقد دانه‌ریز است.
- (۳) یک خاک خوب دانه‌بندی شده است.
- (۴) بد دانه‌بندی شده و دارای دانه‌بندی منفصل است.

۲۴۸- کدام مورد زیر در پدیده پیش تحکیمی خاکها مؤثرتر است؟

- (۱) فرسایش رسوبات سطحی
- (۲) ذوب بخ‌های پخچال‌ها
- (۳) کاهش سطح آب زیرزمینی
- (۴) فرسایش رسوبات سطحی و کاهش سطح آب زیرزمینی

۲۴۹- کدام فرمول مفهوم تنش مؤثر در خاک را کامل‌تر توصیف می‌نماید؟

$$\sigma' = \sigma - u_w \quad (1)$$

$$\sigma' = \sigma - k(u_a + u_w), \quad 0 \leq k \leq 1 \quad (2)$$

$$\sigma' = \sigma - u_a + k(u_a - u_w), \quad 0 \leq k \leq 1 \quad (3)$$

$$\sigma' = \sigma - k(u_w - u_a), \quad 0 \leq k \leq 1 \quad (4)$$

- ۲۵۰- اگر A و B پارامترهای اسکمپتون برای یک خاک چسبنده باشند، فشار آب حفره‌ای  $u$  برای آزمایش تحکیم نیافته و زهکشی نشده (UU)، برحسب تنש‌های عمودی جداکتر و حداقل ( $\sigma_1$  و  $\sigma_3$ )، کدام است؟

$$u = A\sigma_1 + (B - A)\sigma_3 \quad (2)$$

$$u = A\sigma_1 + B\sigma_3 \quad (1)$$

$$u = (B - A)\sigma_1 + (B - A)\sigma_3 \quad (4)$$

$$u = A\sigma_3 + (B - A)\sigma_1 \quad (3)$$

- ۲۵۱- با افزایش رطوبت خاک چه تغییری در وزن مخصوص خشک خاک به وجود می‌آید؟

(۱) افزایش می‌یابد.

(۲) کاهش می‌یابد.

(۳) تغییری نمی‌کند.

(۴) بسته به میزان رطوبت می‌تواند افزایش و یا کاهش یابد.

- ۲۵۲- در صورتی که نسبت تخلخل خاکی  $n = 4/5$  و چگالی ذرات آن  $G_s = 2.67$  باشد، شیب هیدرولیکی بحرانی خاک در مقابل پدیده جوشش چقدر خواهد بود؟

$$1/5 \quad (2)$$

$$1/4 \quad (4)$$

$$0/5 \quad (1)$$

$$1/2 \quad (3)$$

- ۲۵۳- فشارهای ناشی از وزن خاک و بار وارد بر سطح زمین و همچنین فشار پیش تحکیمی به ترتیب از راست به

$$\frac{kN}{m^2} \text{ باشند تا میزان نشست خاک کمترین باشد؟}$$

$$160-80-130 \quad (2)$$

$$200-60-130 \quad (1)$$

$$140-70-140 \quad (4)$$

$$150-70-120 \quad (3)$$

- ۲۵۴- مقدار نشست خاکی را که در شرایط عادی تحکیم یافته است، در عمق ۱۰ متری با فشار اولیه  $p_0 = 100 \text{ kPa}$  و فشار گستردۀ  $\Delta p = 900 \text{ kPa}$ ، چند سانتی‌متر است؟

(نشانه فشردگی خاک  $C_e = 0.1$ ، و نسبت پوکی اولیه آن  $e_0 = 1/5$  است.)

$$30 \quad (2)$$

$$50 \quad (4)$$

$$25 \quad (1)$$

$$40 \quad (3)$$

- ۲۵۵- کدام مورد نشان‌دهنده یکی از معایب روش حفاری DTH است؟

(۱) سانیدگی زیاد سرمهنه

(۲) عدم صرفه‌جویی در مصرف هوا

(۳) عدم کنترل کافی بر جهت چال زنی

(۴) محدودیت استفاده در حفر چال

- ۲۵۶- جهت حل مشکل «عقب زدگی» کدام گزینه مناسب نمی‌باشد؟

(۱) کاهش تعداد ردیفها

(۲) کوچک کردن ضخامت بار سنگ

(۳) کم کردن زمان تأخیر بین ردیفها

(۴) کم کردن خرج در چال‌های ردیف آخر

- ۲۵۷- در مورد مشخصه‌های مواد منفجره، گزینه صحیح کدام است؟

(۱) با کاهش چگالی و افزایش ابعاد دانه‌ها، قطر بحرانی افزایش می‌یابد.

(۲) با افزایش چگالی و کاهش ابعاد دانه‌ها، قطر بحرانی افزایش می‌یابد.

(۳) با کاهش چگالی و افزایش ابعاد دانه‌ها، حساسیت مواد منفجره افزایش می‌یابد.

(۴) با افزایش چگالی و کاهش ابعاد دانه‌ها، سرعت انفجار مواد منفجره افزایش می‌یابد.

- ۲۵۸- در یک عملیات انفجار قطعه سنگ‌های بزرگ در انفجار ثانویه که فاصله قطعات از هم زیاد باشد، بهتر است از چه مداری استفاده شود و اگر تعداد ۳۰ چاشنی را بهم بیندیم، سیم آتش و رابط ۳۰۰ متر سیم دولا دارای مقاومت ۲۵٪۰۰٪۰ اهم برمتر و مقاومت هر چاشنی ۱۱٪۰ اهم باشد، انرژی الکتریکی لازم برای هر چاشنی چند میلی‌ژول است؟

(شدت جریان برای هر چاشنی ۵٪۰ آمپر، زمان اعمال جریان برق ۴ میلی ثانیه)

(۱) سری، ۶۰ مواری، ۶۰ (۲) مواری، ۶۰ (۳) سری، ۱۸ (۴) مواری، ۱۸

- ۲۵۹- با افزایش میزان گل‌گذاری، کدام مشکل عملیات انفجار را می‌توان مرتفع کرد؟

(۱) انفجار هوا

(۲) عقب زدگی

(۳) وجود قطعات بزرگ سنگ

(۳) لرزش زمین

۲۶۰- عامل خردابش سنگ در مجاورت بلافصل چال، چیست؟

- (۱) تنش برشی      (۲) تنش فشاری      (۳) تنش کششی      (۴) فشار گاز

نمودار  
نمودار  
نمودار