



صبح جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۰۸

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مدیریت هماهنگی آزمون‌ها

آزمون متفاضل کارشناسی رسمی دادگستری

مهرماه ۱۳۹۰

دفترچه سؤالات رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات کد: ۲۵

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد: ۵۰ سؤال

شماره صندلی:

نام و نام خانوادگی:

توجه:

۱- هر سؤال و چهار گزینه آن را با دقت بخوانید، پس از انتخاب گزینه صحیح در پاسخنامه مربع مستطیل مربوط به آن را سیاه کنید.

۲- در این دفترچه هیچ‌گونه علامتی نزنید و در پایان وقت امتحان آن را همراه با پاسخنامه و کارت ورود به جلسه به مراقبین تحويل دهید.
موفق باشید.

۱- در تجهیزات ضد انفجار EXP کنترل و حذف جرقه قطع و وصل بطور انجام می گیرد؟
 ۱) الکترومکانیکی ۲) الکترومکانیکی ۳) پنوماتیکی ۴) مکانیکی

۲- اگر معادله سرعت متحرکی $0 = x^2 - x + 1$ باشد معادله حرکت آن عبارت است از اگر $x = 4$ باشد.

$$\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x = 2 \quad (1) \quad (x^2 - x)^2 + 4 = 0 \quad (2) \quad x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x = 1 \quad (3) \quad \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x = 4 \quad (4)$$

۳- در تأسیسات بادرسانی (هوای فشرده) بادبی زیاد و فشار کم چه نوع کمپرسورهایی کاربرد دارند؟
 ۱) پیستونی ۲) پیچشی ۳) گوشواره‌ایی ۴) دورانی

۴- بازخورد (FEEDBACK) در کنترل اتوماتیک عبارتست از :

- (O/P TO I/P) از ستاده به داده (I/P TO O/P) از داده به ستاده (P. TO O/P) از فرآیند به ستاده (O/P TO P.) از ستاده به فرآیند

۵- سیستم (KANBAN) عبارتست از در تولید

- (۱) ماکزیمم کردن موجودی انبار (۲) هر چه کمتر نمودن موجودی در فرآیند تولید (۳) مینیمم کردن نیروی انسانی

۶- در مدارات راه انداز با ستاره مثلث اتوماتیک نقش تایمر چیست؟

- (۱) تنظیم زمان کافی برای ایجاد گشتاور حرکت موتور (۲) بالانس کردن ولتاژ فازهای مصرفی (۳) اندازه گیری ساعت کارکرد موتور (۴) بالانس کردن جریان فازهای مصرفی

۷- رلی بی متال برای است.

- (۱) تنظیم جریان مصرفی (۲) قطع جریان اضافی (۳) وصل کنتاکتور به بار مصرفی (۴) قطع اتصال کوتاه

۸- کدامیک از رله‌های حفاظتی برای الکتروموتورها الزامی نیست؟

Fase control (۱) Distance (۲) Over load (۳) Over current (۴)

۹- دیزل ژنراتوری با قدرت نامی 500 kw Stand-by مفروض است. چنانچه از این دیزل ژنراتور بصورت Continious استفاده شود توان خروجی دیzel ژنراتور چند کیلووات است؟

- (۱) ۳۵۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۵۵۰

۱۰- حداقل فوائل عمودی و افقی مجاز کابلهای برقی با لوله آب در مسیرهای موازی چند سانتیمتر است؟

- (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴) ۶۰

۱۱- عایق XLPE در ساخت کدام کابل‌ها بکار می رود؟

- (۱) دریابی تا KV ۸۰۰ (۲) فشار ضعیف تا ۴۰۰ (۳) فشار متوسط و فشار بالا

(۴) مخابراتی ۲۴ ولت

۱۲- در کارگاهی انگشت کارگری از دستگاه پرس ضربه‌ای بدون عیب قطع می‌شود، برای تعیین میزان مسئولیت کدام گزینه به واقعیت نزدیکتر است؟

- (۱) ۱۰٪ کارگر - ۳۰٪ مسئول خط - ۶۰٪ مدیر (۲) ۳۰٪ کارگر - ۲۰٪ مسئول خط - ۵۰٪ مدیر

- (۳) ۶۰٪ کارگر - ۰٪ مسئول خط - ۴۰٪ مدیر (۴) ۴۰٪ کارگر - ۴۰٪ مسئول خط - ۲۰٪ مدیر

۱۳- قیمت کدامیک از الکترو پمپ‌های صنعتی در شرایط مساوی بیشتر است؟

- (۱) سوپاپ دار (۲) دندنه‌ای (۳) پرمهای (۴) پیستونی

۱۴- مزیت‌های عمدۀ توربین گازی نسبت به توربین بخاری چیست؟

- (۱) راندمان بالاتر، زمان نصب کوتاه (۲) سرمایه گذاری پائین، راه اندازی سریع

- (۳) قابل بهره‌برداری در بار پایه، نیاز به سوخت کمتر (۴) قدرت بیشتر، تعمیرات کمتر

۱۵- فشار در یک چیلر جذبی چقدر است؟

- (۱) یک اتمسفر (۲) کمتر از ۰/۴ اتمسفر (۳) بین یک تا ۱/۴ اتمسفر

۱۶- احداث پست پاساز در صنایع برای کدام گزینه‌های زیر است؟

- (۱) کاهش در سرمایه گذاری (۲) اصلاح ضریب کسینوس فی

- (۳) کاهش تلفات انرژی و توزیع مناسب (۴) جلوگیری از نوسانات برق

۱۷- مقاومت چاه ارت در کارخانجات حداکثر چند اهم باید باشد؟

(۱) ۱۰

(۲) ۶

(۳) ۵

(۴) ۲

۱۸- کاربرد دستگاه واتر جت در چه مورد است؟

(۱) پمپ آب

(۲) تهویه

(۳) شستشوی مخازن نفتی

(۴) برشکاری

۱۹- تله بخار چیست؟

(۱) نوعی دی اریتور است

(۲) جداسازی آب از بخار

(۳) سویاپ اطمینان

(۴) نوی دی اریتور است

۲۰- عمل سند بلاست کردن فلزات قبل از رنگ آمیزی باعث

(۱) افزایش سرعت و راندمان تولید می گردد.

(۲) زیبایی سطح کار می شود.

(۳) طولانی شدن عمر رنگ و طول عمر بیشتر فلز می گردد.

(۴) در دستگاههای CNC، لیزر تست برای چیست؟

(۱) اندازه گیری ابعاد قطعه تولیدی است.

(۲) چک کردن لرزش محورها

۲۱- C.I.P در کدام صنایع عمدها مصرف دارد؟

(۱) آزمایشگاه

(۲) فلزکاری

(۳) غذایی

(۴) نساجی

۲۲- شرکتهای کوشش کاران، هیپکو، ماموت و ماشین سازی اراک سازنده کدامیک از دستگاههای زیر می باشند؟

(۱) ماشین آلات عمرانی - صنایع حمل و نقل - صنایع تأسیساتی - صنایع غذایی

(۲) صنایع حمل و نقل - صنایع تأسیساتی ، صنایع غذایی، ماشین آلات عمرانی

(۳) صنایع تأسیساتی، صنایع غذایی ، ماشین آلات عمرانی، صنایع حمل و نقل

(۴) صنایع غذایی - ماشین آلات عمرانی - صنایع حمل و نقل - صنایع تأسیساتی

۲۳- کار دستگاه پلاسمما در کدامیک از موارد زیر است؟

(۱) قالب گیری

(۲) جوش

(۳) ذوب

(۴) برش

۲۴- کلمه VEM و PEM مربوط به تولید محصولات کدام کشور است؟

(۱) آلمان

(۲) چین

(۳) لهستان

(۴) ایتالیا

(۱) چک

(۲) آلمان

(۳) چک

(۴) یک

(۱) دو

(۲) سه

(۳) چهار

(۴) یک

(۱) تجهیزات کراس آرم و برس معمولاً در کاربرد دارند.

۲۵- مساحت زیر منحنی e^x در فاصله $+ \geq x$ چند واحد است؟

(۱) اسکرو

(۲) گاراژی

(۳) پیستونی

(۴) سانتریفیوژ

۲۶- دستگاه تغذیه رطوبت در کارخانجات نساجی برای کدام یک از گزینه های زیر است؟

(۱) خنک نمودن سالن

(۲) روان کاری الیاف

(۳) روان کاری ماشین آلات

(۴) سنگین نمودن ذرات معلق در هوا

(۱) در یک موتور القایی توان مورد نیاز روتور چگونه تأمین می شود؟

(۱) از طریق خازن

(۲) از طریق استاتور

(۳) بوسیله یک منبع جریان مستقیم

(۴) بوسیله یک منبع جریان متناوب

۲۷- شیر هیدرولیک در کدام سیستم کاربرد دارد؟

(۱) آتش نشانی

(۲) برودت رسانی

(۳) گرمایش رسانی

(۴) گازرسانی

۲۸- لغت UTILITY در کدام یک از گزینه های زیر بیشتر کاربرد دارد؟

(۱) سیستم حمل و نقل - پخش محصول - واحد تولید - بازاریابی

(۲) کارگاه برق - کارگاه فلزکاری - کارگاه تعمیرات - کارگاه تأسیسات مکانیکی

(۳) گشایش اعتبار - ترخیص - بیمه - اخذ مجوز

(۴) واحد تولید - آزمایشگاه شیمی - آزمایشگاه کوالیتی کنترل - انبار

۲۹- دی اریتور بیشتر در کدام سیستم مورد مصرف است؟

(۱) آبرسانی

(۲) برودتی

(۳) حرارتی

(۴) هوای فشرده

۳۴- ماشینهای نقطه جوش - بلندر - آسیاب چکشی - سالت اسپری در کدام گزینه زیر بیشتر کاربرد دارند؟

(۱) پلاستیک - آزمایشگاه - فلزکاری - داروئی

(۲) آزمایشگاه - فلزکاری - داروئی - پلاستیک

(۳) داروئی - پلاستیک - آزمایشگاه

(۴) داروئی - آزمایشگاه - فلزکاری

۳۵- در کدام شرط خطر برق گرفتگی اتفاق نمی افتد؟

$I < 30MA, V < 60V$ (۱)

$I > 60MA, V = 110V$ (۲)

$I > 110MA, V = 220V$ (۳)

$I > 30MA, V = 220V$ (۴)

۳۶- کدام گزینه صحیح است؟

(۱) دستگاه کنداش در واحد تصفیه آب استفاده دارد

(۲) دستگاه کوره الکتری در صنعت چاپ استفاده دارد

(۳) دستگاه جامبو دریل در صنعت حفاری استفاده دارد

۳۷- برای چک کردن وجود خلاء یا حباب (HOLE) در عمق جوش کدام تست مناسب تر است؟

Visual (۱)

UV (۲)

Hearing (۳)

Ultrasonic (۴)

۳۸- در خطوط انتقال برق از نیروگاهها به مراکز توزیع چرا ولتاژ خط را افزایش می دهند؟

(۱) اصلاح ضریب قدرت توان مصرفی (۲) افزایش جریان انتقالی (۳) افزایش سرعت انتقالی (۴) کاهش تلفات انرژی

۳۹- زمان قطع رله دیستانس به کدام مورد بستگی دارد؟

(۱) ولتاژ اضافی (۲) مقاومت طول سیم (۳) جریان اضافی (۴) اتصال کوتاه

۴۰- علت اصلی خوردگی قطعات داخلی دیگر بخار چیست؟

(۱) حرارت زیاد قطعات تحت فشار (۲) دوده حاصل از سوختهای فسیلی

(۳) ذرات معلق در آب ورودی (۴) گازهای محلول موجود در آب تغذیه

۴۱- قیمت یک دستگاه فرز CNC اروپائی انگلیسی با قدمت ۳ سال و کورس $400 \times 400 \times 700$ میلیمتر چند میلیون ریال است؟

(۱) کمتر از ۱۰۰ (۲) بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ (۳) بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ (۴) بیش از ۳۰۰

۴۲- قیمت یک دستگاه دیزل ژنراتور آلمانی ۳۰۰ KVA چند میلیون ریال است؟

(۱) کمتر از ۱۵۰ (۲) از ۱۵۰ تا ۳۰۰ (۳) از ۳۰۰ تا ۶۰۰ (۴) بیش از ۶۰۰

۴۳- قیمت یک دستگاه جرثقیل برجی (Tower crane) ۸ تنی ساخت شرکت Potain با ارتفاع ۴۰ متر و قدمت ۵ سال چند میلیارد ریال است؟

(۱) کمتر از ۱/۵ (۲) بین ۱ تا ۱/۵ (۳) بیش از ۱/۵ (۴) بین ۱ تا ۱/۵

۴۴- قیمت یک دستگاه ماشین تراش دو متري ایرانی با پنج سال کارکرد چند میلیون ریال است؟

(۱) کمتر از ۱۵۰ (۲) بین ۱۵۰ تا ۵۰ (۳) بین ۵۰ تا ۱۰۰ (۴) بیش از ۱۵۰

۴۵- قیمت یک دستگاه هموزنایزر ایرانی به ظرفیت ۵ تن در ساعت چند میلیون ریال است؟

(۱) کمتر از ۶۰ (۲) بین ۶۰ تا ۱۲۰ (۳) بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ (۴) بیش از ۱۸۰

۴۶- قیمت یک سنگ شکن چکشی (کوبیت) ایرانی نو با ظرفیت ۱۲۰ تن در ساعت چند میلیون ریال است؟

(۱) ۵۰ تا ۱۰۰ (۲) ۱۰۰ تا ۱۵۰ (۳) ۱۵۰ تا ۲۰۰ (۴) ۲۰۰ تا ۲۵۰

۴۷- قیمت یک دستگاه بیل لیبهر چرخ لاستیکی مدل A316 با سه سال قدمت کاری چند میلیون ریال است؟

(۱) ۱۶۰۰ تا ۱۴۰۰ (۲) ۱۴۰۰ تا ۱۲۰۰ (۳) ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ (۴) ۱۰۰۰ تا ۸۰۰

۴۸- قیمت تمام شده ماشینهای صنعتی وارداتی بیشتر به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

(۱) سی ان دی + هرینهای گمرکی (۲) سیف + هزینهای گمرکی

(۳) پیش فاکتور + هزینهای حمل و نقل (۴) اف.او.ب + هزینه بیمه

۴۹- دو نیم کره توپر هر یک بقطیر D در داخل کوچکترین استوانه ممکن به قطر D وارون هم قرار گرفته اند حجم بین دو نیم کره و استوانه چقدر است؟

$$\frac{4}{3} \pi D^3 \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{12} D^3 \quad (۲)$$

$$-\frac{2}{3} \pi D^3 \quad (۳)$$

$$\frac{\pi}{6} D^3 \quad (۴)$$

۵۰- انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک فنر از چه رابطه‌ای بدست می اید؟

$$k/x^2 \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2} kx^2 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} k/x \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2} k/x^2 \quad (۴)$$